

**ZUSTANDSPROTOKOLL****Nr. 1**

Objekt: Bauobjekt  
Beispielstrasse  
1001 Neubringen

Eigentümer: Eigentümergeinschaft  
p. A. P. Muster  
Beispielstrasse  
1001 Neubringen

Grund der Aufnahme: Neubau Bauobjekt  
1001 Neubringen  
Gemeinde Neubringen

Bei der Protokollaufnahme anwesend: Am 31. Dezember 2008 um 13.30 Uhr

Für den Hauseigentümer: Frau Neumann

Für die Bauherrschaft: Herr Muster

Der Experte: M. Schaller

Feststellungen:

Baujahr Gebäude:

Wetter: Nebel, ca. + 4°C

Ort, Datum: Neubringen, 31.12.2008

Umfang des Dokuments: Total 23 Seiten, 3 Seiten Text und 20 Seiten mit 39 Fotos

Ansicht Zufahrt Foto Nr. 1

Mauerecke Zufahrtstrasse Ansicht Foto Nr. 2, Detail Foto Nr. 3

Abdeckplatte auf Pfosten lose Foto Nr. 4

Ansicht Baumeinfassung Vorfahrt Gebäude Foto Nr. 5

Ansicht Parkplätze Wasserrinne an Rasengittersteinen Foto Nr. 6, Detail Höhenversatz Foto Nr. 7

Einlaufschachtdeckel mit Asphaltbelag Foto Nr. 8

Hauptgebäude:

Ansicht Zugang Ostseite Foto Nr. 9. Verbundsteine mit Absenkungen.

Gebäudesockel 2m von Eingang Ost nach rechts senkrechter Riss Foto Nr. 10

Betonbord auf der rechten Seite bei Geländer Anlieferung Foto Nr. 11

Geht an:  
Farbkopie Hauseigentümer  
Farbkopie Bauherrschaft  
Original beim Experten



Foto Nr. 1



Foto Nr. 2



Foto Nr. 3



Foto Nr. 4



Foto Nr. 5



Foto Nr. 6



Foto Nr. 7



Foto Nr. 8



Foto Nr. 9



Foto Nr. 10



Foto Nr. 11